

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

Таблица блокировок многих автомобилей марки NISSAN

Vehicle		Model	Application
2WAY Part no.		1.5WAY Part no.	2WAY Part no.
March			
	K10	MA10S	
EK10	MA09ERT		

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

HK11

CG13DE Вязко с M/T '99/11

K11

CG10DE '97/5

K12

CR12DE M/T

Sunny

B121

A12

Truck

B122

A12 '86/5 Сноска 2

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	Presea			
		R10	SR18Di M/T Вязко Нет	

	R11			
		SR18DE M/T Вязко Нет		

SR18Di		
--------	--	--

Avenir Avenir Salut			
	W10	SR18DE SR20DE 2WD M/T	

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	Вязко Нет	
	SR18Di	
	SR18DE	
Primera	P10	SR20DE 2WD M/T

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

		Вязко Нет
	P11	SR18DE SR20DE
Primera Wagon	WP11	2WD M/T Вязко Нет
		'98/9
Violet	RA11 '79/7	Z16、 Z18

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	□ P□ J910	Z16、 Z18
	YJ910	Z20
Bluebird	U12 FF	SR18Di M/T Вязко He
		SR18DE

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	U14	SR20DE 2WD M/T Bя
--	-----	-------------------

		'98/9
--	--	-------

		CA18DET Bce SR20D
--	--	-------------------

180SX	RS13 RPS13	38420RS020-C	38420RS0
	SR20DE '96/8		

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

SR20DET M/T '95/9 5 Тип отбора 38420RS020-B

38420RS015-B

SR20DET M/T '95/9 6 Тип отбора 38420RS020-C

38420RS015-C

Silvia Gazelle P S110

Z18、Z20 '79/7

JS12
CA18S M/T '86/2

CA18S CA18E '86/2

Сноска 2 '86/5 ... изменить диаметр M10→M11 С кольцевой шестерней (Haipoidogia) должна быть изменена. Сноска 3 При замене CSC (Konsentorikkusurebushirinda) должны быть заменены. Приобретаются отдельно.

Vehicle

Model

Application

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

2WAY Part no.	1.5WAY Part no.	2WAY Part no.
Silvia Gazelle		
	US12	
	FJ20E FJ20ET '86/2	
FJ20E FJ20ET '86/2		
BS12		
	CA18DET	

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

CA18DE

SR20DE ABS Нет Вязко Нет

CA18DE SR20DE ABS C Вязко Нет

38420RS020-C

38420RS015-C

S13 PS13

CA18DE SR20DE Вязко C

38420RS020-C

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	CA18DET Все SR20DET A/T	38420RS020-C
	SR20DET M/T '93/10	38420RS020-B
	SR20DE HICASНет Вязко Нет	
	SR20DE	
	HICAS C Вязко Нет	

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

HICAS или Вязко С

38420RS020-C

'96/12

SR20DET A/T

38420RS020-C

SR20DET M/T

38420RS020-C

SR20DE

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	АКПП С или L.S.D.Нет	Орте	38420RS020-A
--	----------------------	------	--------------

	Шьон в	
--	--------	--

S15	SR20DE Вязко С	38420RS020-C
-----	----------------	--------------

	SR20DET M/T АКПП С	38420RS020-A
--	--------------------	--------------

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

SR20DET A/T Вязко C

38420RS020-C

Skyline	

GC211

L20ET

HR30

L20ET

FJ20E '82/10

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

DR30

FJ20ET '84/8

FJ20ET '84/8

HR31

RB20E '86/4

RB20E '86/4

HR31 WHR31

RB20ET RB20DE RB20DET

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

Application

2WAY Part no.

1

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	RB20E ABSНет Вязко	Нет	
HR32	RB20E ABS C Вязко	Нет	38420RS020-C
	RB20E Вязко C		38420RS020-C
H C R32	RB20DE		38420RS020-C
	RB25DE A/T		38420RS020-B

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

E C R32

RB25DE M/T

38420RS020-C

HCR32

RB20DET 2WD

38420RS020-B

HNR32

RB20DET 4WD

38420RS020-A

RB20E ABSНет ВязкоНет

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

HR33	RB20E ABS C Вязко Нет	38420RS020-C
	RB20E Вязко C	38420RS020-C
	RB25DE 2WD Вязко Нет M/T	38420RS020-B
E C R33	RB25DE 2WD Вязко Нет M/T	38420RS020-C
RB25DE 2WD Вязко C	38420RS020-B	38420RS015-B

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

RB25DE 2WD Вязко C	Купе M/38420RS020-C	38420RS015-C
--------------------	---------------------	--------------

RB25DE 2WD Вязко C '96/11	38420RS020-C	38420RS015-C
---------------------------	--------------	--------------

ENR33	RB25DE 4WD '93/11	38420RS020-BA
-------	-------------------	---------------

RB25DE 4WD '94/11	38420RS020-CA	38420RS015-CA
-------------------	---------------	---------------

ECR33	RB25DET Активный L.S.D.Характеристики	38420RS020-BA
-------	---------------------------------------	---------------

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

R34

RB20DE Вязко Нет

38420RS020-A

RB20DE Вязко С

38420RS020-CA

38420RS015-CA

ER34

RB25DE Вязко Нет

38420RS020-A

RB25DE 2WD Вязко С M-A/T

38420RS020-CA

38420RS015-CA

RB25DE 2WD Вязко С M/T

38420RS020-BA

38420RS015-BA

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

RB25DE 2WD АКПП C '99/8	38420RS020-A	38420RS015-A
-------------------------	--------------	--------------

RB25DET '00/8	38420RS020-BA	38420RS015-BA
---------------	---------------	---------------

RB25DET '00/8 M/T	38420RS020-A	38420RS015-A
-------------------	--------------	--------------

Сноска 4 При установке правой стороне фланца 38220-05U10, левой 38220-05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.

Vehicle	Model	Application
---------	-------	-------------

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

2WAY Part no.

1.5WAY Part no.

2WAY Part no.

Skyline

ER34

RB25DET '00/8 M-A/

ENR34

RB25DE 4WD

38420RS020-CA

BNR32

RB26DETT '93/2

RB26DETT '93/2

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

Skyline GT-R	BCNR33	RB26DETT Активный
		RB26DETT
	BNR34	Активный L.S.D.Хара
		За исключением

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	BNR32 BCNR33 BNR34	Bce
--	--------------------	-----

	HS130	L28 M/T
--	-------	---------

	GS130	L20ET
--	-------	-------

	Z31	VG20ET '85/10
--	-----	---------------

Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

VG20ET '85/10 Вязк

Fairlady Z

HZ31

VG30ET Вязко Нет

PZ31

RB20DET '85/10 Вяз

Z32

VG30DE ABSНет '98

VG30DE ABS C '98/

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

RB20E

ABS Нет HICAS Нет

Вязко Нет

RB20E

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

ABS или HICAS C

Вязко Нет

Cefiro

□ C□ A31

RB20E Вязко C

RB20DE

38420RS020-C

38420RS015-C

Автор: YarikSteel

30 / 43

Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

Laurel

HC32

RB20E

GC32

VG20ET

□

HC32

RB20DET

□

Сноска 4 □ При установке правой стороне фланца 38 220-05U10, 38220 левой 05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно. Сноска 5) При установке, право фланец стороны 38

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

220-05U11, 38220 левой 05U10 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.

Vehicle

Model

Application

2WAY Part no.

1.5WAY Part no.

2WAY Part no.

FC33

CA18i Вязко Нет

CA18i Вязко C

RB20E '91/1 A/T ABS

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

RB20E '91/1 A/T ABS

HC33

RB20E M/T ABS Нет

RB20E ABS C Вязко

RB20E Вязко C

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	H C C33	RB20DE
		RB20DET
Laurel	SC33	RD28
		RB20E Вязко Нет
	HC34	RB20E Вязко С

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

		RB20DE
--	--	--------

	G C C34	RB25DE 2WD
--	---------	------------

		RB25DET
--	--	---------

	SC34	RD28 Вязко Нет
--	------	----------------

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

RB25DET '98/9

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

		RB25DET '98/9
	PF30	L20ET
	NF30	VG30ET
Leopard		VG20E T VG30DE

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	F31	VG20E Вязко Нет '88
Cedric Gloria	Y31	VG20 D ET VG30E
2WAY Part no.	1.5WAY Part no.	2WAY Part no.
		RB20E 2WD '98/8
		RB20DE 2WD '98/8

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	WHC34	RB20DE 2WD '98/8
--	-------	------------------

		RB20DE 2WD '98/8
--	--	------------------

		RB25DE 2WD '98/8
--	--	------------------

		RB25DE 2WD '98/8
--	--	------------------

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

	WGC34	RB25DE 2WD '98/8
Stagea		RB25DET 2WD '98/8
	RB25DE 4WD	38420RS020-CA
RB25DET 4WD '98/8	38420RS020-CA	38420RS015-CA
RB25DET		

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

		4WD '98/8 M/T
--	--	---------------

	WGNC34	Вязко C
--	--------	---------

RB25DET		
---------	--	--

		4WD '98/8 A/T
--	--	---------------

Блокировки

Автор: YarikSteel
29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40

Вязко Нет

RB25DET

4WD '98/8 A/T

Вязко С

RB26DETT 4WD




38420RS020-A

38420RS015-A

Блокировки

Автор: YarikSteel

29.04.2010 12:30 - Обновлено 29.04.2010 15:40



4 При установке правой стороне фланца 38220-05U10, левой 38220-05U11 (как оригинальные запчасти Nissan R32GT-RM / C для фронта) должен быть заменен. Приобретаются отдельно.

Взято тут: http://www.nismo.co.jp/products/competition/lzd/pdf/lzd_price.pdf